Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Автокомпонент"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех штамповки					
Рамный комплекс					
Участок крупной штамповки					
Бригада №201					
116.001. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ	
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР	
Бригада № 211					
116.002. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ	
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	ЦШиПР,УГТ	
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР	
Бригада № 610					
116.003. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ	
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР	
116.004. Машинист крана (крановщик)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ	
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР	
Бригада № 860					
116.005. Машинист крана (крановщик)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ	
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР	

116,006,16	Привести освещенность на рабочем	***		
116.006. Машинист крана (крановщик)	месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 950				
116.007. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Участок заготовки				
Бригада № 110				
116.008. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 111				
116.009. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.010. Резчик металла на ножницах и прессах	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 120				
116.011. Наладчик холодно- штамповочного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.012. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.013. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	правовыми актами			
Бригада № 530	_			
116.014. Стропальщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 860	-			
116.015. Машинист крана (крановщик)	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Участок галтовки				
Бригада № 241				
116.016. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Участок ПАМС				
Бригада № 251				
116.017. Слесарь механосборочных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
БРЦ Участок сборки и сварки				
Бригада № 310				
116.018. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Участок средней штамповки				
Бригада № 202				
116.019. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 221				
116.020. Штамповщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Участок сварки и сборки тор-				

мозных колодок				
Бригада № 311				
Бригада № 940				
Бригада № 950				
116.023. Стропальщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Арматурный комплекс				
Бригада № 191				
116.024. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 310, 320				
116.025. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 311				
116.026. Слесарь механосборочных работ (БРЦ)	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.027. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 321	-			
116.028. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2015	РСК СГИ
116.029. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада № 411				
116.030. Резчик на пилах, но-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

жовках и станках	месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	товой среды		
Бригада № 810				
116.032. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.034. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 820				
116.037. Транспортировщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 910				
116.038. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 940				
116.040. Распределитель работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.041. Распределитель работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада №960				
Участок автоматной штам- повки				
Бригада № 111				
116.043. Штамповщик	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	ЦШиПР,УГТ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 120				
116.044. Наладчик холодно- штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 121				
116.045. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР

Участок мелкой штамповки				
Бригада № 130				
116.046. Наладчик холодно- штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 140				
116.047. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 131, 141				
116.048. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 250				
116.049. Наладчик холодно- штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 251				
116.050. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 950				
116.051. Грузчик (участок раз- грузки)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.052. Грузчик (участок автоматного штабелёра)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР

				T
116.053. Грузчик (участок сбор- ки и сварки №1)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.054. Грузчик (участок сбор- ки и сварки №2)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.055. Грузчик (БРЦ)	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 860				
116.056. Машинист крана (крановщик)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Участок сборки, сварки				
Бригада № 311				
116.057. Резчик на пилах, но- жовках и станках	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада № 321				
116.058. Слесарь механосборочных работ (БРЦ)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.059. Газосварщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада № 410				
116.060. Наладчик холодно- штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР

	с нормами бесплатной выдачи			
Бригада № 411, 431	-			
116.061. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 411				
116.062. Гибщик труб	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.063. Электросварщик труб на стане	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.064. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.065. Сверловщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада № 420				
116.066. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
116.067. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 421				
116.068. Газосварщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ

	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	1		
116.069. Правильщик вручную	с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствии с нормативно- правовыми актами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2015	РСК СГИ
116.070. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических и полуавтоматических машинах	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада № 431				
116.071. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.072. Сверловщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.073. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Участок сборки замков штам- повки				
Бригада № 161				
116.074. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Брига∂а № 170				
116.075. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР
Бригада № 171				
116.076. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР

	с нормами бесплатной выдачи				
Участок сборки и сварки фор-	The state of the s				
точек					
Брига∂а № 441					
УГТ					
Технологичекий отдел					
Экспресс-лаборатория					
116.078. Лаборант химического анализа	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ	
РСК					
СГИ					
Бригада №100					
116.079. Слесарь-ремонтник	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ	
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ	
116.080. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ	
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ	
Бригада №110					
116.081. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ	
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ	
116.082. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ	
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ	
116.083. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ	
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации	2015	РСК СГИ	

	2011 I B 2007B2T2TB112 2 HQBM2THB112	вредных веществ в воздухе		
	зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	рабочей зоны		
	Привести освещенность на рабочем	раоочен зоны		
116.084. Слесарь-ремонтник	месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.085. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.086. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.087. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.088. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №120				
116.089. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2015	РСК СГИ
116.090. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации	2015	РСК СГИ

	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе		
	правовыми актами.	рабочей зоны.		
116.091. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №130		-		
Бригада №131				
Бригада №140				
116.099. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.100. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.101. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.102. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.103. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.104. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

оборудования	правовыми актами			
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.105. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.106. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №150				
116.107. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.108. Слесарь-ремонтник	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.109. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.110. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.111. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	правовыми актами			
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.112. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.113. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.114. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №160		•		
116.115. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.116. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.117. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.118. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	правовыми актами			
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.119. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.120. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №200				
116.121. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №210	•			
116.122. Слесарь-ремонтник	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.123. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.124. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.125. Слесарь-ремонтник	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №220				
116.126. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.127. Электрослесарь по ремонту электрических машин	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

	Т		1	T
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		DOM GEN
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116.128. Электромонтер по ре-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
монту и обслуживанию электро-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
оборудования	правовыми актами	товой среды		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116.129. Электромонтер по ре-	Привести освещенность на рабочем	1		
монту и обслуживанию электро-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
оборудования	правовыми актами	товой среды	2013	1 CK CI II
оборудования	1	Снижение концентрации		
	Привести параметры воздуха рабочей		2015	РСК СГИ
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	PCKCIII
	правовыми актами	рабочей зоны		
Бригада №230				
116.130. Электромонтер по ре-	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
монту и обслуживанию электро-	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
оборудования	правовыми актами	рабочей зоны		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
116.131. Слесарь-ремонтник	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
Бригада №270	•	•		
1	Привести освещенность на рабочем			
116.132. Слесарь-ремонтник	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ттолья слеварь режентик	правовыми актами	товой среды	2013	T CIK CI II
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	1	рабочей зоны	2013	TCKCIN
	правовыми актами	раобчен зоны		
116 122 Crasser	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
116.133. Слесарь-ремонтник	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	PCK CI II
	правовыми актами	_		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации	2017	DOM CENT
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
116.134. Слесарь-ремонтник	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	-		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116 125 G	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2017	DOM CENT
116.135. Слесарь-сантехник	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
	in the second service in the second service in the	товон ороды	1	

	правовыми актами			
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.136. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.137. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.138. Электросварщик ручной сварки	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №280		•		
116.139. Паяльщик по винипласту	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.140. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.141. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.142. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	правовыми актами		_	
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.143. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.144. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.145. Электрогазосварщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	РСК СГИ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №290	-			
116.146. Газовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.147. Газовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.148. Газовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.149. Огнеупорщик	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

116.150. Электросварщик ручной сварки	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.151. Слесарь по контрольно- измерительным приборам и ав- томатике	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	РСК СГИ,УГТ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.152. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.153. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.154. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.155. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №291				
116.156. Газовщик	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №300				
116.157. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.158. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

оборудования	правовыми актами			
116.159. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.160. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №310				
116.161. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.162. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.163. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.164. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.165. Электросварщик руч- ной сварки	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.166. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ

	правовыми актами	рабочей зоны		
116.167. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №330				
116.168. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.169. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №350	•	•		
116.170. Слесарь-инструментальщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	РСК СГИ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.171. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.172. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.173. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

оборудования	правовыми актами			
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №360				
116.174. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.175. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №370				
116.176. Слесарь-ремонтник	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.177. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.178. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.179. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №380				

116.180. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.181. Электрогазосварщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	РСК СГИ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №390				
116.182. Смазчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.183. Смазчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.184. Смазчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №430	•			
Бригада №600				
116.187. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.188. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №640				
116.189. Слесарь-сантехник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №700				
116.190. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.191. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №810				
116.192. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.193. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №820	•			
116.194. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №830				
116.195. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ

	правовыми актами	рабочей зоны		
Бригада №880				
116.196. Слесарь-ремонтник	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.197. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.198. Электрогазосварщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	РСК СГИ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №940		-		
116.199. Машинист крана (крановщик)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Механосборочный цех				
Управление				
116.201. Оператор электронновычислительных и вычислительных и тельных машин	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.202. Кладовщик	Оформить карточку учёта выдачи СИЗ в соответствии с межотраслевыми правилами обеспечения СИЗ. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
116.203. Кладовщик	Оформить карточку учёта выдачи СИЗ в соответствии с межотраслевыми правилами обеспечения СИЗ. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
116.204. Водитель автомобиля	Оформить карточку учёта выдачи СИЗ		2015	МСЦ,УГТ

	T			
	в соответствии с межотраслевыми пра-			
	вилами обеспечения СИЗ. Обеспечить			
	выдачу СИЗ в соответствии с типовыми			
	нормами бесплатной выдачи.			
	Оформить карточку учёта выдачи СИЗ			
	в соответствии с межотраслевыми пра-			
116.205. Водитель автомобиля	вилами обеспечения СИЗ. Обеспечить		2015	МСЦ,УГТ
	выдачу СИЗ в соответствии с типовыми			
	нормами бесплатной выдачи.			
KCA	The state of the s			
Участок №1				
Бригада №111				
1	Привести освещенность на рабочем			
116.213. Слесарь механосбороч-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ных работ "Сборка Даймос"	правовыми актами	товой среды	2013	1 Cit Ci II
Бригада №100	правовыми актами			
Участок №2				
Бригада №221				
116.217. Оператор автоматиче-	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
ских и полуавтоматических ли-	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	рабочей зоны		
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	товои среды		
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	MCHAET
	подъем и перемещения тяжестей	процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.218. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	77		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
J J	Аэрозоли ПФД: Привести параметры	Снижение концентрации		
	воздуха рабочей зоны в соответствие с	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	нормативно-правовыми актами	рабочей зоны	2013	T CK CI II
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового		
	подъем и перемещения тяжестей		2015	МСЦ,УГТ
116.219. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	процесса		
	•	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	PCKCIN
ний станков и установок	правовыми актами	*		
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
	подъем и перемещения тяжестей	процесса		111024,011
116.220. Оператор автоматиче-	Аэрозоли ПФД: Привести параметры	Снижение концентрации		
ских и полуавтоматических ли-	воздуха рабочей зоны в соответствие с	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	нормативно-правовыми актами	рабочей зоны		

	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.221. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.222. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.223. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №220				
Бригада №241				
116.227. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.228. Оператор автоматиче- ских и полуавтоматических ли- ний станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.229. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.232. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.233. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №240				
Участок №3				
Бригада №311				
116.237. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.238. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

116.239. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	1 CK CI II
116.241. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		Tercern
116.242. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	Tercern
116.243. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2015	T CK CT II
116.244. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.245. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2010	T CAT CITI
Бригада №321	in woodshiii wittamii			
116.246. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	1 Cit Ci II
116.247. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	Tercern
116.248. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2010	Teltern
116.249. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
Бригада №320	F			
Бригада №310				
116.252. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2013	
116.253. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2013	1010111
Участок №4	привовыни истини			
у часток №4 Бригада №411				
1	П	V	2015	DOM OLH
116.254. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		
ний станков и установок	правовыми актами	rosen epegsi		
Бригада №410	F			
116.255. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Брига∂а №421				
116.256. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.257. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.259. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.260. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.261. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
Бригада №420				
Участок №7				
Бригада №720				
Бригада №760				
116.264. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Участок №8				
Бригада №810				
116.265. Наладчик автоматиче- ских линий и агрегатных стан- ков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №870				
116.266. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Участок №9				
Бригада №910				
116.267. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
Бригада №550				
116.268. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №930				
116.269. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №940				
116.270. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №950				
116.271. Оператор электронновычислительных и вычислительных машин	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Участок колёс				
Бригада №111				
116.272. Слесарь механосборочных работ	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
Бригада №910				
ДОК				
Бригада №820				
116.274. Грузчик	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

	месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	товой среды		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №830				
116.275. Машинист крана (крановщик)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №840				
116.276. Машинист брикетного пресса	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №111				
116.277. Станочник-распиловщик	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.278. Слесарь-сборщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №121				
116.279. Маляр	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №120				
116.280. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №260				
116.281. Заточник	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации	2015	РСК СГИ

	зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
КПМиРУ				
Участок №1 "Маузер"				
Бригада №110				
116.282. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	37		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.283. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.284. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		
116.285. Чистильщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.286. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.287. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
Бригада № 131 "Дифферинциал"				
116.288. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.289. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		
116.290. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товоп ереды		
116.291. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товон фреды		
116.292. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		DOM GEV
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	1		7 674 6774
116.293. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

ских и полуавтоматических ли-	MOOTE B COOTBOTTOTHIN C HOMMOTHRIO	товой среды		
ний станков и установок	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		
116.294. Оператор автоматиче-	правовыми актами			
ских и полуавтоматических ли-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	*	товой среды	2013	PCKCIN
116.295. Оператор автоматиче-	правовыми актами			
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	PCKCIN
ний станков и установок	правовыми актами			
116.298. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM OCH
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	1 /		
116.299. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		DOM GEN
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	- T - V		
Участок №2 "Главная пара"				
Бригада №211				
116.300. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V пуницания параметров сва		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.301. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V-инимания нарамотрар ара		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.302. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.303. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.304. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.305. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.306. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		
116.307. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	N/		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		
116.308. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	***		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
iiiii Ciuiikob ii yelullobok	правовыми актами			

146000				
116.309. Оператор автоматических и полуавтоматических ли-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.310. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM GEV
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	rozon epegar		
116.311. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.312. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.313. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.314. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	-		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116.315. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	_		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116.316. Слесарь механосбороч-	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
ных работ	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
-	правовыми актами	рабочей зоны		
116.317. Слесарь механосбороч-	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
ных работ	подъем и перемещения тяжестей	процесса	2013	WCH, 31 1
Брига∂а №221				
116.318. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Variation de la companya de la		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.319. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Variation de la companya de la		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.321. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	37		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.322. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.323. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами		2013	TERCITI
116.324. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	TERCITI
Участок №3 "Механическая	правовыми актами			
обработка барабана и сборки				
PY''				
Бригада №311				
116.325. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2013	TERCITI
116.326. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	TOROTH
116.327. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	T CK CT II
Бригада №321	mpusossimi uniumi			
116.328. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2013	TOROTH
116.329. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2015	T CK CT II
116.330. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		1 611 6111
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе		
	правовыми актами. Привести парамет-	рабочей зоны. Снижение кон-	2015	РСК СГИ
	ры воздуха рабочей зоны в соответствие	центрации вредных веществ в		
	с нормативно-правовыми актами	воздухе рабочей зоны		
116.331. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	• •		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.332. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-		2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.333. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		
ков	правовыми актами	товой среды		
116.334. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	TCRCITI
116.335. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	T CR CI II
пин станков и установок	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны	2010	T CHI CI II
116.336. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	•		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2010	T CAT CITI
116.337. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.338. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	77		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
Бригада №331	•			
116.339. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	77		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.340. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.341. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.342. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.343. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.344. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товоп ереды		
116.345. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		D 074 0774
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	•		
116.346. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		
ков	правовыми актами	товой среды		
116.347. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
		Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2013	PCKCI II
ков 116.348. Наладчик автоматиче-	правовыми актами			
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM OTH
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
KOB	правовыми актами			
116.349. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM CELL
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	<u></u>		
116.350. Электросварщик на	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		D GAA GENA
автоматических и полуавтома-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
тических машинах	правовыми актами	1		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116.351. Слесарь механосбороч-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ных работ	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ных расот	правовыми актами	товой среды		
116.352. Слесарь механосбороч-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	
ных работ	месте в соответствии с нормативно-			РСК СГИ
ных раоот	правовыми актами	товой среды		
Бригада №341				
116.353. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.354. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	**		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.355. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		1 611 6111
116.356. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.357. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2015	
116.358. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	1 CK CI II
IIIII CIAIROB II YCIAIOBOR		Синуканна колизульта	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации	2013	TUNUM

	201117 20 200000000000000000000000000000			
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
116 250 Overezen enzerrezen	правовыми актами	раоочеи зоны		
116.359. Оператор автоматических и полуавтоматических ли-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	±	товой среды	2013	PCKCIN
	правовыми актами			
116.360. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DCI/ CEH
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами			
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
11(2(1,0	подъем и перемещения тяжестей	процесса		V
116.361. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM CELL
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	-		
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
	подъем и перемещения тяжестей	процесса		3.55 🖳
116.362. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		DOM OTH
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товон ФрФдаг		
Участок №4 "Механическая				
обработка кожухов, корпусов"				
Бригада №411				
116.363. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.364. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
	подъем и перемещения тяжестей	процесса	2013	MCLL, y 1 1
116.365. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
Бригада №421				
116.366. Электросварщик на	Привести освещенность на рабочем	N/		
автоматических и полуавтома-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
тических машинах	правовыми актами	товой среды		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
Бригада №431	•	1		
116.367. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2010	
mm crankob n yeranobok	npabobbian aktaan	<u>l</u>		

116.368. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	T CR CI II
116.370. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
Бригада №441	-			
-	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
116.371. Электросварщик на	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе		
автоматических и полуавтома-	правовыми актами. Привести парамет-	рабочей зоны. Снижение кон-	2015	РСК СГИ
тических машинах	ры воздуха рабочей зоны в соответствие	центрации вредных веществ в		
	с нормативно-правовыми актами	воздухе рабочей зоны		
Бригада №451				
116.372. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.373. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.374. Сварщик на машинах	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
контактной (прессовой) сварки	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
,	правовыми актами	товой среды		
116.375. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товоп фоды		
Бригада №461				
116.377. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товоп фроды		
Участок №5 "Сборка мостов"				
Бригада №511				
116.379. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.380. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.381. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	•		
116.382. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		

ний станков и установок	правовыми актами			
,	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.383. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.384. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.385. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.386. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.387. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.388. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.389. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.390. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.391. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ

	подъем и перемещения тяжестей	процесса		
116.392. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.393. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.394. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №521				
116.395. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами. Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами. Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.396. Слесарь механосборочных работ	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.397. Слесарь механосборочных работ	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.398. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.399. Слесарь механосборочных работ	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.402. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.404. Слесарь механосборочных работ	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.405. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.406. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.407. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.410. Слесарь механосборочных работ	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
Бригада №531				
116.411. Наладчик автоматиче- ских линий и агрегатных стан- ков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.412. Травильщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.413. Маляр	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.414. Маляр	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №541				
116.415. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.416. Слесарь механосборочных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

116.419. Слесарь механосбороч-	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового		T
ных работ	подъем и перемещения тяжестей	процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.421. Слесарь механосбороч-	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	NOW VIEW
ных работ	подъем и перемещения тяжестей	процесса	2015	МСЦ,УГТ
	Привести освещенность на рабочем			
116.422. Слесарь механосбороч-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ных работ	правовыми актами	товой среды		
116.423. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.424. Электросварщик на	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
автоматических и полуавтома-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
тических машинах	правовыми актами	товон среды		
116.425. Слесарь механосбороч-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ных работ	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
IIBIX puoo I	правовыми актами			
	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
116.126.2	подъем и перемещения тяжестей	процесса		1122,011
116.426. Слесарь механосбороч-	Ограничить до нормативных уровней	Снижение тяжести трудового	2015	МСЦ,УГТ
ных работ	подъем и перемещения тяжестей	процесса		- 4.
116.427. Слесарь механосбороч-	ханосбороч- Привести освещенность на рабочем Улучшение параметров све-	2015	DOM OFFI	
ных работ	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
-	правовыми актами	-		
116.429. Слесарь механосбороч-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ных работ	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2013	PCKCIII
Участок №6 "Дисковые тормо-	правовыми актами			+
3 чисток 3120 - Дисковые тормо- 3a"				
Бригада №611				
116.432. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	Tekern
116.433. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2010	
Бригада №621				
116.434. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	
116.435. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	-		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	-	
116.437. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

ских и полуавтоматических ли-	маста в соотратетрии с порметирно	товой среды		
ний станков и установок	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		
	правовыми актами			
116.438. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-		2015	PCK CI II
ний станков и установок	правовыми актами			
116.439. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	PCK CI II
ний станков и установок	правовыми актами	-		
116.440. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOL CEN
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	1		
116.443. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOIC CENT
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	1 //		
116.444. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2617	DOM OTH
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами			
116.445. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		D 014 0711
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами			
116.446. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товон средві		
Бригада №631				
116.447. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
КОВ	правовыми актами	товой среды		
116.448. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.449. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.450. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Variationia depositores es e		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
Бригада №641				
116.451. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	***		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
116.452. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	**		
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды		
	iipasossiaii aitiaaiii	1		

116.453. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2013	TCKCIII
116.454. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ков	правовыми актами	товой среды	2013	TCKCIII
116.455. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
ков	•		2013	FCKCIN
116.456. Оператор автоматиче-	правовыми актами Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
	•	товой среды	2013	PCKCIN
ний станков и установок	правовыми актами	_		
116.457. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DCK CEN
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	¥		
116.458. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM OF H
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	1 //		
116.459. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	DOM OF H
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды		РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	F , ,		
116.460. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		DOM OF H
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	F , ,		
Участок №7 "АХО"				
Бригада №720				
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
116.461. Грузчик	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	товои среды		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
Бригада №750				
-	Привести освещенность на рабочем	V		
116.462. Гардеробщик	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
1	правовыми актами	товой среды		
Брига∂а №770	•			
Участок №8				
Бригада №810				
116.464. Наладчик автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских линий и агрегатных стан-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
- I	•	товой среды	2013	1 CK CI II
КОВ	правовыми актами			

Участок №9 "ПДС"				
Бригада №910				
116.465. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.466. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №930				
116.467. Распределитель работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.468. Распределитель работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.469. Распределитель работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №960				
116.470. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.471. Кладовщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Термический комплекс				
116.472. Начальник комплекса	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.473. Начальник службы	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.474. Начальник участка	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

	П			
116.475. Старший мастер	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.476. Старший мастер	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
116.477. Мастер участка	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Участок нагревательных печей				
Бригада №120				
116.478. Термист	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.479. Термист	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №130				
116.480. Термист на установках ТВЧ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.481. Термист на установках ТВЧ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №140				
116.482. Термист	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №210				
116.483. Термист	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ

	П	C	I	
116.484. Термист	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
Tro. to the reputation	правовыми актами	рабочей зоны	2013	T CK CI II
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
116.485. Термист	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
116.486. Термист	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
Tro. 100. Top.micr	правовыми актами	товой среды	2013	Texern
116.487. Термист на установках	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
ТВЧ	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
	правовыми актами Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	-		
	с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №260				
116.488. Наладчик оборудования	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
и агрегатов в термообработке	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №911	правовыми актами	F		
Бригаоа №911	П			
116.489. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
110.469. 1 рузчик	правовыми актами	товой среды	2013	I CK CI II
Бригада №921	•			
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
116.490. Грузчик	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
E \ M.020	правовыми актами			
Бригада №930	T C			
116.491. Распределитель работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
110.471. Гаспределитель работ	правовыми актами	товой среды	2013	TCKCITI
	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-		
116.492. Распределитель работ	месте в соответствии с нормативно-	товой среды	2015	РСК СГИ
**	правовыми актами	товой ереди		
Участок гальванопокрытий				
Бригада №310	_			
116.493. Наладчик оборудования	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
металлопокрытия и окраски	месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	товой среды	2013	FUN CI YI
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ

	с нормами бесплатной выдачи			
Бригада №311				
116.494. Гальваник (медь)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.495. Гальваник (стац. ванны)	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.496. Гальваник (фосфат)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.497. Гальваник (1 автомат)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.498. Гальваник (2 автомат)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.499. Гальваник (3 автомат)	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
-	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ

	с нормами бесплатной выдачи			
116.500. Гальваник (4 автомат)	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.501. Гальваник (5 автомат)	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.502. Гальваник (7 автомат)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.503. Гальваник $(1, 2, 7)$ автомат)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.504. Гальваник (3,4,5 автомат)	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.505. Лудильщик горячим способом	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.506. Стропальщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ

	T 0.	I	1	
	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №330				
116.507. Лаборант химического анализа	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №350	•			
116.508. Корректировщик ванн	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №360	•			
116.509. Чистильщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №921				
116.510. Грузчик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ

	правовыми актами	рабочей зоны		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №940				
116.511. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.512. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №950				
116.513. Старший кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Участок "Техинструмент"				
Бригада №410				
116.514. Термист	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.515. Термист на установках ТВЧ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.516. Термист	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №730	-			
Бригада №740				
116.519. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №760				

116.520. Гардеробщик	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №870				
116.521. Пирометрист	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Бригада №930				
116.522. Распределитель работ	Оформить личную карточку выдачи средств индивидуальной защиты. Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи.		2015	МСЦ,УГТ
Автоматный комплекс				
Участок холодновысадочных автоматов				
Бригада №140				
116.523. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Брига∂а №141				
116.524. Автоматчик холодновысадочных автоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Участок шарового пальца				
Бригада №140				
116.525. Наладчик холодно- штамповочного оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Участок штамповки				
Бригада №140				
116.526. Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ

	с нормами бесплатной выдачи			
Бригада №141	*			
116.527. Штамповщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Заготовительный участок				
Бригада №170				
116.528. Стропальщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №171				
116.529. Резчик на пилах, но- жовках и станках	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно- правовыми актами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2015	РСК СГИ
Бригада №960	-	_		
116.530. Машинист крана (крановщик)	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Учаток доделочных материалов				
Бригада №230				
116.531. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.532. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №231				
116.533. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.535. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.536. Оператор автоматических и полуавтоматических ли-	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ

ний станков и установок	правовыми актами			
116.538. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		TOROTH
116.539. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами		2013	Tekern
116.540. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	TERCITI
116.541. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	Tekern
116.542. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды	2013	TOROTH
min crankob n jeranobok	Привести освещенность на рабочем			
116.543. Наждачник	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
110.545. Пажда шик	правовыми актами	товой среды	2013	Tekern
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии			
	с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Аэрозоли ПФД: Привести параметры	Снижение концентрации		
	воздуха рабочей зоны в соответствие с	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	нормативно-правовыми актами	рабочей зоны	2010	T OR OTH
116.544. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем			
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		1 611 61 11
116.545. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	**		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.546. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	37		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.547. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.548. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
116.549. Оператор автоматиче-	Привести освещенность на рабочем	V		
ских и полуавтоматических ли-	месте в соответствии с нормативно-	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ
ний станков и установок	правовыми актами	товой среды		
Бригада №720				

116.550. Гардеробщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №710				
116.551. Сторож	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Участок стружкоуборки				
Бригада №760				
116.552. Прессовщик лома и отходов металла	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №820				
116.553. Токарь	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Участок многошпиндельных автоматов				
Бригада №870				
116.554. Наладчик автоматов и полуавтоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №940				
116.556. Кладовщик	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №930				
116.557. Кладовщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №920				
116.559. Распределитель работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №910				
116.560. Грузчик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Брига∂а №950				
116.561. Оператор электронновычислительных и вычислительных машин	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

Участок автоматов				
Бригада №111				
116.562. Наладчик автоматов и полуавтоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.563. Оператор металлорежущих станков-автоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.564. Оператор металлорежущих станков-автоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №121				
116.565. Наладчик автоматов и полуавтоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.566. Наладчик автоматов и полуавтоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.567. Оператор металлорежущих станков-автоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.568. Оператор металлорежущих станков-автоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.569. Оператор металлорежущих станков-автоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №131				
116.570. Наладчик автоматов и полуавтоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.571. Наладчик автоматов и полуавтоматов	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Служба качества				
Бригада №130				
116.573. Контролер абразивных материалов и изделий	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Ограничить до нормативных уровней подъем и перемещения тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса	2015	МСЦ,УГТ
116.574. Контролер станочных и	Привести освещенность на рабочем	Улучшение параметров све-	2015	РСК СГИ

слесарных работ	месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	товой среды		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №230				
Бригада №250				
116.578. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №260				
116.580. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.581. Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.582. Контролер станочных и слесарных работ	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативноправовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.583. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.584. Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.585. Контролер по термообработке	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №410	•			
116.586. Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ

Бригада №430				
116.587. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.588. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.589. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.590. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.591. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.592. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.593. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров световой среды	2015	РСК СГИ
116.594. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.595. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Бригада №450	-			
116.596. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ

116.597. Контролер станочных и	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
слесарных работ	с нормами бесплатной выдачи	Occine tenue erro	2013	Мец
116.598. Контролер станочных и	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
слесарных работ	с нормами бесплатной выдачи		2018	MCD.
116.599. Контролер станочных и	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
слесарных работ	с нормами бесплатной выдачи		2018	MCD.
116.600. Контролер станочных и	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
слесарных работ	с нормами бесплатной выдачи	Occine terms erro	2013	МСЦ
Бригада №470				
116.601. Контролер по термообработке	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
116.602. Контролер по термообработке	Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно- правовыми актами	Улучшение параметров све- товой среды	2015	РСК СГИ
Бригада №480				
116.603. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.604. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.605. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
116.606. Контролер станочных и слесарных работ	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	МСЦ
Цех штамповки				
Арматурный комплекс				
Бригада № 321				
-F	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
116.607. Электрогазосварщик	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
	Привести параметры воздуха рабочей	Снижение концентрации		
	зоны в соответствие с нормативно-	вредных веществ в воздухе	2015	РСК СГИ
	правовыми актами	рабочей зоны		
	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	ЦШиПР

Председатель комиссии по проведен	ию специальной оце	нки условий труда	
Руководитель службы инженерного обеспечения	$\mathcal{L}\mathcal{M}$	Пергаев А.Н.	7.07.152
(должность)	(мединсь)	Ф.И.О.	(дата)

Іачальник механосборочного цеха		Осин В.В.	
(должность)	(подпуст)	Ф.И.О.	
Начальник цеха штамповки (должность)	Troining	Скворцов С.А.	7.07.152
чальник ремонтно-сервисного ком-			N 00 4:
плекса (должность)	(подансь)	Загарских В.В.	
о. начальника технологического от-	The same		~ 07 li
дела (должность)	(norphing)	Горячев А.Ф. (Ф.И.О.)	(nara)
Председатель профкома	(подпись)	Миначев Р.И. (Ф.И.О.)	7. 07. 15- (nara) 7. 07. 15-
,	(IIOZIIII)	(villas)	(America)
дущий инженер-руководителя груп- по охране труда и техники безопас-	.0		
НОСТИ (должность)	Нодпись	Никифоров М.В. (Ф.И.О.)	7.07.152
дущий специалист отдела по персо-	A		
Налу (должность)	(подпись)	Морозова Н.К.	7.07.15,
Юрисконсульт	Areost	Анохина О.Г.	7.07.15,
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
о. эксперта организации, проводивш	лей спец ияльн ую опе	нку условий труда:	
. эксперта организации, проводиви	all strains of the	Чурилов М.В.	7.07.15.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	7. V T - 137